


Misa z dnem oraz 14 pierścieni	
Maszt - profil 50x50mm	1 szt.
Maszt - profil 60x60mm	1 szt.
Przęsło górne	3 szt.
Przęsło środkowe	4 szt.
Przęsło dolne	4 szt.
Plaskownik zabezpieczający	1 szt.
Śruba 10x50	20 szt.
Śruba 10x90	8 szt.
Śruba 8x50	3 szt.
Uszczelka	50 m



- 1 Gromadzimy wszystkie elementy kwietnika.
- 2 Skręcamy ze sobą wszystkie elementy dolnej części masztu. Przęsła mocujemy w górnej i dolnej części śrubami **10x90** do profilu **60x60**.
- 3 Skręconą dolną część masztu mocujemy śrubami **10x50** do dna misy kwietnika.
- 4 Nakładamy kolejno pięć pierścieni, zaczynając od największego (w wersji z systemem nawadniania - również pierścienie nawadniania).
- 5 Skręcamy ze sobą wszystkie elementy środkowej części masztu. Przęsła mocujemy do profilu **50x50** w górnej i dolnej części śrubami **10x90** (nakrętek nie dokręcamy do końca). Profil **50x50** mocujemy w górnej części profilu **60x60** (nakrętek nie dokręcamy do końca).
- 6 Skręcamy ze sobą wszystkie elementy górnej części masztu. Przęsła mocujemy do przęseł środkowej części masztu śrubami **10x50**
- 7 Starannie dokręcamy wszystkie nakrętki.
- 8 Nakładamy pozostałe pierścienie, zaczynając od największego.
- 9 Po ustawieniu ostatniego pierścienia, do górnej części masztu mocujemy plaskownik zabezpieczający i dokręcamy go śrubą **8x50**.
- 10 Na krawędzie wszystkich pierścieni kwietnika nakładamy uszczelkę i przycinamy ją do odpowiedniej długości. Uszczelkę przyklejamy punktowo co ok. **25cm**, dołączonym klejem.
- 11 Kwietnik wypełniamy ziemią i obsadzamy kwiatami.

